

附件

衡水市高新技术产业开发区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-923	10月10日	衡水市	高新技术 产业开发 区	高新技术 产业开发 区	永鑫建筑 安装工程 有限公司	河北省衡水 市高新技术 产业开发区 人民西路北 侧尚品林溪 建筑工地西 侧露天堆场	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	检查期间该工地物料堆场大量堆存裸 土约5万立方，未落实任何扬尘覆盖措 施。	易产生扬尘物料采取密 闭储存或输送方式；块状 物料入棚入仓或建设挡 风抑尘网，并采取洒水、 喷淋、苫盖等综合措施。 对企事业单位存在违法 行为的，依据《大气污染 防治法》第一百一十七 条，立案处罚。	10月31日