

附件

廊坊市固安县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-296	10月11日	廊坊市	固安县	新兴产业 园区北马 村	固安县新 兴产业园 区北马村 时尚家纺	河北省廊坊 市固安县北 马乡道	新发现清单 外应淘汰燃 煤锅炉	现场检查时，发现一台0.1蒸吨以下的 燃煤锅炉，锅炉烟道和蒸汽管道未拆 除，锅炉具备恢复使用能力。	严格按照要求完成锅炉淘 汰或改造任务，按环评批 复要求安装治污设施，并 确保正常使用。存在违法 生产行为的，依法立案处 罚。	10月31日