

附件

## 秦皇岛市卢龙县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-1070	10月9日	秦皇岛市	卢龙县	刘家营乡	秦皇岛市 国阳钢铁 有限公司	河北省秦皇 岛市卢龙县 刘家营南	其他涉气环 境问题	经查，该钢材加工企业现场正在生产，生产车间内有煤气发生炉1台，加热炉1台现场正在使用，并建设有配套的废气收集处理设施（脱硫塔和湿式静电除尘设施）。存在问题：大门西南侧有一台1蒸吨燃煤锅炉，未使用，无处理设施，烟囱未物理切割。	调查核实，责令整改。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-1071	10月10日	秦皇岛市	卢龙县	卢龙工业 开发区	卢龙县开 发区东鑫 加油点西 南侧约300 米处无名 堆场	河北省秦皇 岛市卢龙县 工业开发区	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	经查，该无名物料堆场位于卢龙县工业 开发区东鑫加油点西南侧约300米处， 物料露天堆放，未落实苫盖抑尘措施， 面积约700平方米。	易产生扬尘物料采取密 闭储存或输送方式；块 状物料入棚入仓或建设 挡风抑尘网，并采取洒 水、喷淋、苫盖等综合 措施。对企事业单位存 在违法行为的，依据《大 气污染防治法》第一百 一十七条，立案处罚。	10月31日
HB-09-1072	10月11日	秦皇岛市	卢龙县	木井镇	卢龙县 G205国道 幸福童年 幼儿园对 面无名堆 场	河北省秦皇 岛市卢龙县 G205幸福童 年幼儿园对 面	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	经查，发现卢龙县木井镇G205国道幸 福童年幼儿园对面一无名物料堆场，内 有三处沙石堆料，均未落实苫盖抑尘措 施，露天堆放面积超过500平方米，以 人为参照物。	易产生扬尘物料采取密 闭储存或输送方式；块 状物料入棚入仓或建设 挡风抑尘网，并采取洒 水、喷淋、苫盖等综合 措施。对企事业单位存 在违法行为的，依据《大 气污染防治法》第一百 一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-1073	10月10日	秦皇岛市	卢龙县	石门镇	石门镇与卢龙县交界处一无名铁粉厂	河北省秦皇岛市昌黎县X631(昌黎镇卢龙县交界处)	物料堆场未落实扬尘治理措施	经查,该无名铁粉厂位于卢龙县与昌黎县交界处,该地界处于昌黎县,现场未生产,存在以下问题:1.未进行环境影响评价;2.未落实铁粉料堆苫盖抑尘措施;3.铁粉混合搅拌机(一套)无抑尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10月31日