

附件

唐山市丰润区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-126	10月2日	唐山市	丰润区	唐山丰润区沙流河镇	唐山市丰润区沙流河镇东方红郡建筑工地	中国河北省唐山市丰润区G102(京哈线)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查发现该工地正在进行作业，存在以下问题：未建设冲洗平台，采用水管对运输车辆简单冲洗，进出口积尘明显。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月31日