

附件

郑州市中原区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-093	10月10日	郑州市	中原区	西流湖街道	西流湖街道黑加油点	中国河南省郑州市中原区小洪沟	黑加油站	检查时发现，牌号为皖A.84425的加油车在工地附近进行加油，无任何手续。	进一步调查核实，确属经营性黑加油站的，依法取缔。	10月31日
HN-09-094	10月5日	郑州市	中原区	须水街道办事处	大桥石化股份有限公司郑州中原路加油站	中国河南省郑州市中原区中原西路	治污设施不正常运行	检查时发现，该企业正在生产，存在问题：油罐常闭式呼吸阀全部处于开启状态，涉嫌不正常运行，无标识及操作规程。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日