

附件

开封市禹王台区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-138	10月6日	开封市	禹王台区	公园路	开封永磁机械制造有限公司	开封市禹王台区公园路20号	未落实VOCs整治要求	检查时发现，该企业正在生产，发现问题：该企业喷漆工序未安装VOCs收集处理设施，有机废气直排。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-139	10月6日	开封市	禹王台区	公园路	禹王台区 如河牌匾 社	开封市禹王 台区公园路 开封永磁机 械制造院内	未落实 VOCs 整治要求	检查时发现，该企业正在生产，发现问题：铭牌喷漆工序未安装 VOCs 收集处理设施，有机废气直排。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日
HN-09-140	10月9日	开封市	禹王台区	精细化工 产业集聚区	河南金鹏 化工有限公司	中国河南省 开封市禹王 台区	治污设施不 正常运行	检查时发现，该企业正在生产，存在问题：1. 污水处理站废气收集处理设施的水喷淋塔没有开启；2. 硫双威原药合成车间废气处理系统的喷淋设备虽开启，但喷淋液未被抽取喷淋，不能有效处理废气，治污设施不正常运行。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日
HN-09-141	10月9日	开封市	禹王台区	精细化工 产业集聚区	河南科来 福化工有限公司	中国河南省 开封市禹王 台区	治污设施不 正常运行	检查时发现，该企业正在生产，存在问题：车间无组织废气收集处理设施的水喷淋塔出现故障，喷淋循环水泵机封漏水，未能正常运行。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-142	10月3日	开封市	禹王台区	精细化工产业园区	河南易成环保科技有限公司	开封市禹王台区精细化工产业园区	治污设施不正常运行	检查时发现，该企业工业污水处理厂正在生产。存在问题:1. 集水井格栅间除臭装置未开启，长期处于闲置状态；2. 集水井格栅间处于半敞开状态，恶臭气体无组织排放；3. 厂界外能闻到刺激性气味。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日
HN-09-143	10月8日	开封市	禹王台区	汪屯乡	开封市神龙供水设备有限公司内无名砂场	中国河南省开封市禹王台区	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，该企业未生产，近期有生产迹象。存在问题:1. 该砂场筛选、搅拌工序没有安装粉尘收集处理设施；2. 砂场的砂石物料露天堆放，未进行苫盖，易产生扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
HN-09-144	10月6日	开封市	禹王台区	禹王台区	渣土车未覆盖（豫BS8528）	中国河南省开封市开封市市辖区S327	渣土车覆盖不完全	车牌号为豫BS8528的渣土车运输过程中未采取覆盖措施，易产生扬尘。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	10月31日