

附件

邢台市临西县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-973	10月9日	邢台市	临西县	东枣园乡	临西县迪奥轴承配件厂	中国河北省邢台市临西县东枣园乡汪江村	治污设施不正常运行	现场检查时该厂正在生产，电炉熔炼过程有粉尘等废气产生，射芯机生产过程有非甲烷总烃，粉尘等废气产生。存在以下问题:1. 检查时射芯机正在生产，废气处理设施未开启; 2. 检查时熔炼炉有余温，废气处理设施尚未安装完成(设备未连接，无排气筒)。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-974	10月7日	邢台市	临西县	吕寨镇	邢台市临西县六村沙场(育德小学东面)	中国河北省邢台市临西县 S326	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查是时未在生产, 存在问题: 砂石等物料堆放未进行有效覆盖, 有较大扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式; 块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网, 并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的, 依据《大气污染防治法》第一百一十七条, 立案处罚。	10月31日
HB-09-975	10月7日	邢台市	临西县	吕寨镇	临西县吕寨镇建兴预制构件厂	中国河北省邢台市临西县 S326	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时该厂正在生产, 主要从事预制构件加工, 存在问题: 1. 物料堆场未落实扬尘防治, 露天堆放; 2. 未安装喷淋降尘设备。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式; 块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网, 并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的, 依据《大气污染防治法》第一百一十七条, 立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-976	10月11日	邢台市	临西县	吕寨镇	临西县吕寨镇豪润煤炭经销处	中国河北省邢台市临西县 S326	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
HB-09-977	10月3日	邢台市	临西县	运河工业园区	河北杰兴机械制造有限公司	中国河北省邢台市临西县运河工业园区经六街西侧	治污设施不正常运行	现场检查时该公司正在生产，抛光工序有粉尘产生，要求经布袋除尘器后15米排气筒排放，现场检查时设施未开启，管路多处破损。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-978	10月5日	邢台市	临西县	轴承工业园区	银泰中心花园住宅小区建设项目	中国河北省邢台市临西县 S311(泰山西路)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现,该工地正在施工,存在问题:1.有大堆施工渣土未覆盖;2.未设置车辆冲洗装置。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10月31日