

附件

安阳市北关区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-151	10月6日	安阳市	北关区	S301 黄家营村	北关区 S301 黄家营村路段 无名土方堆场	河南省安阳市北关区 S301 黄家营村路段	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,S301 黄家营村路段路两边有大量土方露天堆放,未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-152	10月5日	安阳市	北关区	南漳涧村	鑫华汽车 修理有限 公司	河南省安阳市北关区安漳路路北南漳涧村	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时该企业正在生产，发现问题：该企业环评上没有喷漆工艺，现场检查时存在露天喷漆的现象，厂区下水道内有漆渣，汽车维修车间有正在晾干的喷漆后的汽车外壳，旁边放有一个打开的油漆桶，油漆桶内油漆颜色与正在晾干的汽车外壳颜色一致。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日