

附件

焦作孟州市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-373	10月7日	焦作市	孟州市	河雍街道办事处	鑫万通汽车服务站	中国河南省焦作市孟州市西清风大街	排污口不规范	现场检查时，该服务站正在经营。存在问题：排气筒高度约6米，且采样口位置不规范（距离出口过近），楼上为居民楼。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日
HN-09-374	10月3日	焦作市	孟州市	南庄镇谢庄村	永杰粮食购销处	中国河南省焦作市孟州市S309	工业粉尘无组织排放	检查时该企业正在生产。存在问题：正在车间内通过履带装卸上车，产生大量扬尘，车间未密闭，未安装粉尘收集处理装置，无组织排放严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-375	10月2日	焦作市	孟州市	西虢镇	鑫德塑胶有限公司	孟州市西虢镇西虢村	工业粉尘无组织排放	检查时该企业下班临时停产，设备有余热。存在问题：投料工序粉尘经收集后引入布袋除尘净化，但未设置排气筒。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
HN-09-376	10月2日	焦作市	孟州市	西虢镇	汇锋新型建材有限公司	中国河南省焦作市孟州市西虢镇西窑村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查，该企业已停产，正在进行环保改造。经检查存在以下问题：煤矸石料场未密闭到位；煤矸石粉存放车间设有遮挡布，但未下拉进行遮挡；料仓外道路粉尘堆积较严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-377	10月4日	焦作市	孟州市	赵和镇	宝宝废品收购部	中国河南省焦作市孟州市赵和镇冶墙村	工业粉尘无组织排放	检查时该收购站正在经营。存在问题：露天进行金属构件焊接，未配套烟尘收集措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日