

附件

新乡市凤泉区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-260	10 月 8 日	新乡市	凤泉区	大块镇	旭日空调 配件有限公司	中国河南省 新乡市凤泉 区 S229	未安装治污 设施	现场检查时，该企业正在生产。存在以下问题：发现盐酸槽 1 个，硫酸槽 1 个，铬酐槽 1 个，清洗槽 1 个，钝化槽 1 个，及盐酸，硫酸等，利用 pH 试纸检测了盐酸槽，pH 值为 2。工人刚进行完酸洗，有明显的酸洗生产痕迹。酸洗工艺无任何酸雾收集及中和处理设施，通过三个排气筒直排进入大气，与环评不符。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11 月 15 日
HN-09-261	10 月 4 日	新乡市	凤泉区	耿黄镇	凤泉区飞 雪商用制 冷设备厂	中国河南省 新乡市凤泉 区 X013(凤 辉线)	排污口不规 范	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：排气筒未到达环评要求的 15 米。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10 月 31 日