

附件

新乡市高新技术产业开发区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-262	10月5日	新乡市	高新技术产业开发区	高新区	堤乡张八寨村无名物料堆场	中国河南省新乡市高新区	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，大面积物料露天堆放，未采取防尘降尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
HN-09-263	10月5日	新乡市	高新技术产业开发区	高新区	高新区关堤乡张八寨村无名油漆加工作坊	中国河南省新乡市高新区关堤乡张八寨村西	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1. 生产制造假冒伪劣油漆，无环保手续；2. 有一套粉末磨料线，制造彩色地面耐磨材料，无除尘设施，粉尘无组织排放；3. 制造水性油漆未安装VOCs收集处理设施，有机废气直排。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-264	10月5日	新乡市	高新技术产业开发区	高新区	宝塔纺织有限公司 拆迁工地	河南省新乡市 高新区塔小庄村口	建筑工地未 落实“六个百 分百”要求	现场检查时，该工地正在作业。存在问题： 未采取湿法作业，扬尘污染严重。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月31日
HN-09-265	10月7日	新乡市	高新技术产业开发区	高新区	关堤乡无名物料堆 场	中国河南省 新乡市高新区关堤乡张 八寨村	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	检查时发现，大量物料露天堆放，未采取 防尘降尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
HN-09-266	10月7日	新乡市	高新技术产业开发区	高新区	关堤乡无名施 工工地	中国河南省 新乡市高新区关堤乡张 八寨	建筑工地未 落实“六个百 分百”要求	现场检查时，该工地正在作业。存在问题： 厂区路面未硬化、车辆进出没有冲洗设施、未采取湿法作业。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-267	10月7日	新乡市	高新技术产业开发区	高新区	新乡高新区东孟湿地公园(南湖公园)园建工程项目部	中国河南省新乡市高新区新中大道	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在作业。存在问题：未采取湿法作业，扬尘污染严重。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月31日