

附件

新乡市国家新乡经济技术开发区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-268	10月4日	新乡市	国家新乡经济技术开发区	经济技术开发区	河南立建钢结构有限公司	中国河南省新乡市经济技术开发区	治污设施不正常运行	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：1.焊接过程收尘设施未打开，未运行；2.喷漆房光氧化催化除VOCs收集处理装置未通电。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日
HN-09-269	10月4日	新乡市	国家新乡经济技术开发区	经开区	308省道张兴庄小桥东侧无名施工工地	中国河南省新乡市延津县经四路(张兴庄小桥路牌正对面)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该工地正在作业。存在问题：工地出入口未设置车辆清洗装置，未采取湿法作业，扬尘污染严重。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-270	10月8日	新乡市	国家新乡经济技术开发区	经开区	河南上塑实业有限公司	中国河南省新乡市国家经济技术开发区	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1. 未提供环保手续；2. 两条生产线热塑成型过程中，污染防治设施未打开，集气装置、引风装置等未打开；3. 排污口高度不足15米。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日
HN-09-271	10月8日	新乡市	国家新乡经济技术开发区	经开区	经开区第五瞳村无名废旧塑料加工作坊	河南省新乡市国家经济技术开发区第五瞳村	新发现清单外“散乱污”	现场检查时，该企业未生产，几名工人正在对机器设备进行检修，现场有生产痕迹，有刺激性气味，厂房内设施设备正常通电状态。存在的问题：1. 有塑料热熔加工工段，未采取有效的废气处理设施，产生的废气直接外排至自建水池，已形成胶状物质浮于水面，污染严重，恶臭难闻；2. 无环保手续。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月31日
HN-09-272	10月11日	新乡市	国家新乡经济技术开发区	经开区	护神特种织物有限公司	中国河南省新乡市经开区新长北线16号	其他涉气环境问题	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：污水处理系统所有废水水池未加盖收集废气，厂界异味明显。	调查核实，责令整改。	10月31日