

附件

西安浐灞生态区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX（陕西） -09-071	10月5日	西安市	西安浐灞生态区	十里铺街道	西安市浐灞生态区杨家湾浴池	西安市浐灞生态区十里铺街道酒十南路50号（南1）	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	对西安市浐灞生态区杨家湾浴池进行现场检查时发现，该单位有一台0.5蒸吨以下燃煤锅炉，未移位未物理切割烟道未断进水口，随时可以恢复使用。根据《西安市调整高污染禁燃区工作实施方案》市政办函（2017）304号文件要求，该锅炉应于2017年底前完成拆除。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX（陕西） -09-072	10月12日	西安市	西安浐 灞生态 区	十里铺街 道	西安市浐 灞生态区 祥光宾馆	西安市浐 灞生态区十里 铺东方大市场 对面3楼	新发现清单 外应淘汰燃 煤锅炉	对西安市浐灞生态区祥光宾馆进行现场检查时发现，该单位有一台0.1蒸吨以下燃煤锅炉，该锅炉已废弃，但未移位未物理切割烟道。根据《西安市调整高污染禁燃区工作实施方案》市政办函〔2017〕304号文件要求，该锅炉应于2017年底前完成拆除。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日
SX（陕西） -09-073	10月5日	西安市	西安浐 灞生态 区	席王街道 办	振业·泊公 馆路北工 地	陕西省西安市 灞桥区振业泊 公馆路北	建筑工地未 落实“六个百 分百”要求	现场检查时，该工地正在施工进行土方作业，现场有雾炮机处于未使用状态，现场扬尘污染明显，未落实“六个百分百”要求。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月31日