

附件

濮阳市示范区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-425	10月12日	濮阳市	示范区	开州办	东湖一品 施工工地	中国河南省 濮阳市示范 区开州办开 德中街	建筑工地未 落实“六个百 分百”要求	现场检查时，该工地正在施工。存在问题：裸露土方较多，未进行遮盖；施工道路未进行洒水；未落实工地围挡；进出车辆未按规定进行冲洗；未落实湿法作业。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月31日