

附件

咸阳市大西安文体功能区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX（陕西） -09-201	10月13日	咸阳市	大西安 文体功 能区	马庄街道 办事处 马七路	咸阳玉龙 塑业有 限公司	中国陕西省 咸阳市大西 安文体功能 区	未安装治污 设施	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：生产过程中产生的边角料和不合格产品利用热熔设备再利用，热熔时产生的气味无任何污染处理设施处理，直排环境。检查人员手触摸热熔设备烫手，有夜间生产痕迹。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用的，依法立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX（陕西） -09-202	10月12日	咸阳市	大西安 文体功 能区	马庄街道 办事处马 庄村	咸阳市秦 都区张生 金家俱加 工店	中国陕西省 咸阳市大西 安文体功能 区	清单内整改 类“散乱污” 未完成整改	现场检查时该企业处于停产状态。存在问题:据当地街道办提供的8月份“散乱污”工业企业综合整治汇总表》，该企业综合整治类型为整改类，综合整治时间8月24日，未注明整改时限。询问街道办工作人员又说这家企业是要取缔的，但也不能提供任何支撑证明材料。、该项目现场无治污设施，无环评文件，我组成员认为这属清单内整改类“散乱污”未完成整改。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月31日