

附件

晋中介休市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-372	10 月 6 日	晋中市	介休市	北坛东路	介休市城区永清汽车钣金烤漆专修部	山西省晋中市介休市北坛东路 294 号	排污口不规范	现场检查发现，该企业正在生产，建有一台喷漆烤漆一体化室 VOC 废气处理设备，存在问题：1. VOCs 废气排污口不规范(排污口设置在车间内), 2. 现场不能出示环评手续。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10 月 31 日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-373	10月2日	晋中市	介休市	城关乡	介休市腾源洗煤设备有限公司	山西省晋中市介休市S221	未落实VOCs整治要求	现场检查发现，该企业正在从事机械设备生产加工，洗煤机械设备已完成喷漆，正在自然风干，存在问题：现场发现油漆喷枪一把，地面上有露天喷漆的痕迹，无油漆废气收集处理设施，VOCs废气无组织排入环境。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日
SX-09-374	10月9日	晋中市	介休市	东南街道	石化大酒店	山西省晋中市介休市迎翠街	经营性炉灶	现场检查发现，在建成区东南街道禁煤区石化大酒店的厨房，燃煤两眼炉灶一台正在使用，用于酒店餐饮经营。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	10月31日
SX-09-375	10月10日	晋中市	介休市	洪山镇	兴全建材厂	山西省晋中市介休市	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	现场检查发现，该厂在晋中市散乱污清单内，上报状态为已取缔，隧道炉设备已拆除，存在问题：厂主擅自接通电源，在厂区内新建了原料破碎加工点，（有生产痕迹）无任何粉尘收集处理设施，当现场检查人员打开厂区内电源闸门，原料破碎生产设备正常运行，工业粉尘无组织排放。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-376	10月1日	晋中市	介休市	连福镇大许村	介休市士旺选煤有限公司	山西省晋中市介休市	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现，该企业没有生产，发现问题：1. 物料堆场上中煤没有按要求苫盖，容易引起扬尘；2. 露天混凝土搅拌机无粉尘收集处理设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
SX-09-377	10月7日	晋中市	介休市	龙凤镇	龙凤镇金龙洗砂厂	山西省晋中市介休市	工业粉尘无组织排放	现在检查发现，该企业未生产，但有生产痕迹，存在问题：1. 未安装粉尘收集设施，传送带未密闭，振动筛未安装粉尘收集设施也无喷淋装置 2. 当现场检查人员启动电源，生产设备正常运行。（该洗砂行业被列为介休市政府的散乱污治理清单内）3. 有环评文本，未经环保部门审批（有发改委的立项文件）。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-378	10月7日	晋中市	介休市	龙凤镇	介休市麟盛碳素有限公司	山西省晋中市介休市	治污设施不正常运行	现场检查发现，该企业正在生产，能出示环评审批手续，主要从事碳素生产，建有一台移动式除尘设施、布袋除尘设施和废气治理设施。存在问题：在线监控设施运行不正常，数据异常（从8月17日至10月7日，烟尘数据一直为零）。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日
SX-09-379	10月7日	晋中市	介休市	龙凤镇	龙凤镇安重石料厂	山西省晋中市介休市	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现，该厂未生产，但有生产痕迹，该厂有环评审批手续，但业主未找出环评文本，存在问题：该厂有大约10多亩作业区，物料堆大多砂石物料未苫盖，未建有扬尘收集治理设施，未有效封闭作业场所，容易造成严重的粉尘扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-380	10月1日	晋中市	介休市	三佳乡	城关乡下庄村东夏线路边(金盛碳素厂东边田地)秸秆焚烧点	山西省晋中市介休市S221	露天焚烧	现场检查发现,村民正在农田里露天焚烧秸秆,产生的烟尘废气直排外界环境。	进一步调查核实,对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题,构成违法的,依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月31日
SX-09-381	10月5日	晋中市	介休市	三佳乡	介休市三佳乡南两水村农田秸秆露天焚烧	山西省晋中市介休市	露天焚烧	现场检查发现,该村附近农田有三处露天焚烧秸秆现象,造成大量烟尘直排入大气环境。	进一步调查核实,对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题,构成违法的,依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-382	10月5日	晋中市	介休市	宋古乡	介休市隆源机械有限公司	山西省晋中市介休市	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现，该企业未生产，厂区两台搅拌机顶部建有粉尘除尘设施，存在问题：厂区内物料堆场露天存放，绝大部分尚未苫盖，极易引起严重扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
SX-09-383	10月9日	晋中市	介休市	铁南街	天娥馒头店	山西省晋中市介休市迎翠街	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现，在建成区东南街道办事处禁煤区内发现一台使用燃煤的燃煤炉，约0.01t，主要用于馒头生产经营。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-384	10月1日	晋中市	介休市	义安镇	山西泓彬 信和能源 有限公司	山西省晋中 市介休市	工业粉尘无 组织排放	现场检查发现，该公司厂区内发现一台露天混凝土搅拌机(现场未正在使用，但有生产痕迹)，未建粉尘收集治理设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
SX-09-385	10月4日	晋中市	介休市	义安镇	介休市宝 平煤化有 限公司	山西省晋中 市介休市	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查发现，该企业部分工序正在生产，输煤通道已封闭，并建有布袋除尘器，环评和工商营业执照等相关手续齐全，存在问题：1. 部分较大面积(约3千平方米)的煤堆场没有苫盖，容易引起扬尘；2. 生产车间环境较差，大量煤泥随意堆放，无苫盖措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-386	10月4日	晋中市	介休市	义安镇	义安镇原造纸厂围墙北侧的农田焚烧点	山西省晋中市介休市S223	露天焚烧	现场检查发现，农田沟渠大面积露天焚烧秸秆，造成严重的大气烟尘污染。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，构成违法的，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月31日
SX-09-387	10月11日	晋中市	介休市	义安镇	山西森逸集成家居有限公司	山西省晋中市介休市X381	治污设施不正常运行	现场检查发现，该企业正在生产，木工工序设置集气罩和布袋除尘设施，喷漆房设置光催化氧化和活性炭吸附废气处理设备，存在问题：VOCs废气的光催化氧化处理设施运行不正常，紫外线灯管大部分已损坏，20组灯管只有4组正常运行。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日
SX-09-388	10月9日	晋中市	介休市	迎翠街	城区知音酒家	山西省晋中市介休市迎翠街	经营性炉灶	现场检查发现，该酒店位于建成区东南街道禁煤区，现场发现燃煤小锅炉一台，用于个人生活使用及酒店经营使用。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	10月31日