

附件

运城市临猗县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-579	10月9日	运城市	临猗县	北辛乡道 场村	临猗县清 源纸业有 限公司	中国山西省 运城市临猗 县	排污口不规 范	该厂主要生产再生箱板纸，现场检查，该厂正在生产，存在问题：1. 原煤堆场、渣场环评要求全封闭，现场检查未做到全封闭，未见洒水设施；2. 燃煤锅炉烟囱环评要求35米，现场高度约20米左右。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日