

附件

长治市城区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-183	10月10日	长治市	城区	五马街道	长治市恒信盛印业有限公司	中国山西省长治市城区惠丰街	治污设施不正常运行	该企业从事其他印刷品印刷等，胶印生产线配有一套uv光解废气处理设施。现场检查时，胶印生产线正在生产，废气处理设施未开启，车间废气未经处理直接排放，刺鼻气味严重。现场工作人员看到检查人员后才将设备开启。（附完整检查视频）	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日
SX-09-184	10月1日	长治市	城区	五马街道	长治虹源光电科技有限公司	山西省长治市城区	未落实VOCs整治要求	现场检查时，封装车间电烤箱正在生产，配套废气治理设施为UV光氧法，共6套设备。发现问题：其中1台配套废气治理设施不正常运行（前道废气收集装置未封闭，有少量废气排放）。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-185	10月5日	长治市	城区	五马街道	长治市城区日兴建材厂	山西省长治市城区	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，主要从事空心砖制造，主要生产线为隧道窑，配有1套废气处理设施（双碱法脱硫塔）。存在问题：1.脱硫塔引风管道严重破损，致使大量含硫烟气从破损处排入外环境，现场刺鼻异味严重；2.现场检查时，该厂破碎车间未按照环评要求在生产期间开启喷淋除尘设施，致使现场粉尘污染严重。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日
SX-09-186	10月10日	长治市	城区	五马街道	渣土运输车（晋D3C106）	山西省长治市城区五马街道	渣土车覆盖不完全	检查时发现晋D3C106渣土车运输渣土时未覆盖，造成扬尘污染。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	10月31日