

附件

## 滨州市高新技术产业开发区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-09-060	10月5日	滨州市	高新技术 产业 开发区	小营街道	滨州市科 达置业有 限公司	中国山东省 滨州市滨城 区高十路	建筑工地未 落实“六个百 分百”要求	现场检查情况，正常生产，工地围蔽，有喷淋防扬尘设施，未建有清洗出入车辆沉降池，工地内运输道路有一段路（10米）未硬底化，未能有效落实六个百分之百。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月31日