

附件

滨州市无棣县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-09-065	10月3日	滨州市	无棣县	埕口镇	山东鑫动 能锂电科 技有限公 司	中国山东省 滨州市无棣 县	建筑工地未 落实“六个 百分百”要求	现场检查时该工地正在作业，发现问题如下：1. 大量沙石料未覆盖；2. 施工现场未洒水，扬尘严重，未满足六个百分之百要求。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月31日
SD-09-066	10月4日	滨州市	无棣县	水湾镇	无棣鸿旭 机动车安 全技术检 测有限公 司工地	中国山东省 滨州市无棣 县	建筑工地未 落实“六个 百分百”要求	现场检查时该工地未施工，发现问题如下：1. 现场沙土、白灰未覆盖，未满足六个百分之百的要求；2. 出入口路面未硬化。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月31日