

附件

滨州市阳信县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-09-067	10月9日	滨州市	阳信县	滨阳路由东向西靠北老榆木家具场旁	滨阳路由东向西靠北老榆木家具场隔壁无名木材加工点	山东省滨州市阳信县X005(滨阳路)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该场所未生产，存在问题：1. 无任何手续；2. 产生锯沫加工工段，未采取配套相应锯沫收集措施；3. 物料露天堆放，未遮盖，存在扬尘隐患。	拆除生产设备，将露天堆放的物料进行清理。	10月31日
SD-09-068	10月7日	滨州市	阳信县	工业一路北	山东滨州城建集团公司	山东省滨州市阳信县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现在检查时，该项目工地正在施工，存在问题：1. 部分厂区未进行围挡；2. 院内主要道路未硬化，存在扬尘隐患；3. 部分物料未遮盖。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-09-069	10月7日	滨州市	阳信县	工业一路 靠北	盛豪建设 集团有限 公司	山东省滨州市 阳信县	建筑工地未 落实“六个百 分百”要求	现场检查时，该工地正在施工，存在问题：1. 大部分工地未进行围挡；2. 主要道路未硬化；3. 部分物料未遮盖，存在扬尘隐患。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月31日
SD-09-070	10月6日	滨州市	阳信县	河流镇政府 驻地	阳信佳美 工贸有限 公司	山东省滨州市 阳信县 S239	新发现清单 外应淘汰燃 煤锅炉	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 发现0.1吨以下燃煤热水锅炉一台，做饭用灶台一个，小型烧水炉一台；2. UV光氧设施未安装，无排气筒；3. 布袋除尘器连接的排气筒无采样孔。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日
SD-09-071	10月6日	滨州市	阳信县	新大济路 北段路东	山东通泰 路桥工程 有限公司	山东省滨州市 阳信县 S239(新大 济路)	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 发现职工食堂灶台一台，烟道未切断，食堂门前有一小堆煤炭；2. 料场部分砂石料未进行覆盖，料场未洒水作业，部分道路未硬化，存在扬尘隐患。	物料采取苫盖、洒水等综合措施防治扬尘污染。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-09-072	10月6日	滨州市	阳信县	信城办边家村	阳信县信城艳利建材批发部	山东省滨州市阳信县S239(幸福一路)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,该场所未生产,存在问题:大部分白灰、粉灰未遮盖,存在扬尘隐患。	物料采取苫盖等综合措施防治扬尘污染。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10月31日
SD-09-073	10月7日	滨州市	阳信县	信城街道办事处纸坊村北	山东省阳信鸿通汽车销售有限公司	山东省滨州市阳信县工业一路	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时,该企业正在生产,存在问题:发现办公室内有一台0.1蒸吨一下燃煤取暖小炉,烟道未切断。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务,采用气、电、生物质等取暖方式。	10月31日
SD-09-074	10月6日	滨州市	阳信县	幸福一路	阳信县金色沙厂	山东省滨州市阳信县S239(幸福一路)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时,该企业未生产,存在问题:1.发现屋内燃煤取暖小炉一台、厨房内小炉灶一台、院内烧水炉一台,院内有一处煤堆;2.院内大量沙石料未覆盖。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务,采用气、电、生物质等取暖方式。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月31日