

附件

德州市宁津县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-09-035	10月10日	德州市	宁津县	宁津万宏国际城10号、25号、26号楼建筑工地	德州振华建安集团	中国山东省德州市宁津县黄河大街	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查施工地时正在进行施工，存在问题：1. 渣土车在运输渣土出工地时未进行车身清洗；2. 施工现场未采取降尘措施，导致扬尘污染较大。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月31日