

附件

菏泽市开发区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-09-088	10月7日	菏泽市	开发区	佃户屯	菏泽兴业 建筑设备 有限公司	菏泽市开发 区邵楼行政 村韩庄村东	治污设施不 正常运行	经现场检查发现，该企业正在生产，存在问题：1. 烟气废气处理设施停运。检查时，车间正在电焊，但车间四台焊烟净化器无一台开启，插头未插；2. 电焊烟气未收集，烟尘无组织排放。	调查核实，依法查处，符合移送行政拘留条件的，及时移送。	11月15日
SD-09-089	10月7日	菏泽市	开发区	佃户屯	菏泽科翔 新型建材 有限公司	菏泽市开发 区上海路南 段	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	经现场检查时，企业正在生产，存在问题：1. 物料堆场喷淋装置未运行；2. 喷淋装置安装不到位，大部分堆场露天，露天堆场仅在周边安装有喷淋设施，喷淋范围覆盖范围很小，堆场中间均未按照喷淋设施；3. 大部分物料未做好覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-09-090	10月9日	菏泽市	开发区	岳程街道办事处	菏泽天宇锂电能源科技有限公司	山东省菏泽市开发区327国道东段三里河社区南邻	治污设施不正常运行	现场检查中发现，该厂正常生产。存在问题：废气处理设施停运，正极涂布车间使用大量油性油墨，但废气处理设施未运行，现场气味较大。	调查核实，依法查处，符合移送行政拘留条件的，及时移送。	11月15日
SD-09-091	10月1日	菏泽市	开发区	岳程街道	菏泽斯达绿配建筑科技有限公司	山东省菏泽市牡丹区淮河路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	经现场检查时，存在问题：1. 场地无任何降尘抑尘装置措施；2. 工地大部分沙土未做好覆盖；3. 没有车辆清洗装置；4. 没有喷淋装置。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月31日
SD-09-092	10月4日	菏泽市	开发区	岳程街道	菏泽市开发区黄河路渣土车（鲁R2J73N）未覆盖	山东省菏泽市牡丹区黄河东路	渣土车覆盖不完全	存在问题：黄河东路一辆渣土车未覆盖，车牌号（鲁R2J73N）	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	10月31日