

附件

菏泽市牡丹区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-09-093	10 月 4 日	菏泽市	牡丹区	北城街道	三信沙石料厂	山东省菏泽市牡丹区 S259(句阳路)	物料堆场未落实扬尘治理措施	经现场检查时企业正在生产，存在问题：1. 场地无任何降尘抑尘装置措施；2. 工地大部分沙土未做好覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10 月 31 日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-09-094	10月4日	菏泽市	牡丹区	北城街道	联合沙石料厂	山东省菏泽市牡丹区S259(句阳路)	物料堆场未落实扬尘治理措施	经现场检查时正在生产，存在问题：1. 场地无任何降尘抑尘装置措施；2. 工地大部分沙土未做好覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
SD-09-095	10月10日	菏泽市	牡丹区	何楼办事处	樊军华物料厂	菏泽市牡丹区何楼办事处黄庄村	未安装治污设施	经现场检查时，存在问题：1. 未安装治污设施，场地无任何降尘抑尘装置措施；物料堆场沙土全部未覆盖；没有车辆清洗装置；没有喷淋装置；车辆运输道路未硬化；2. 项目非法，除了有个体工商户营业执照，无环评等其他手续。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日
SD-09-096	10月2日	菏泽市	牡丹区	牡丹区	菏泽市牡丹区中华路升级改造项目	中国山东省菏泽市牡丹区中华路1688号中华路公交站附近	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时项目正在施工，存在问题：1. 现场扬尘较大；2. 未设置清洗平台。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-09-097	10月2日	菏泽市	牡丹区	南城街道	南城街道建筑垃圾临时堆放点施工工地	山东省菏泽市牡丹区南城街道南环路	物料堆场未落实扬尘治理措施	经现场检查时，存在问题：现场有大部分沙土未做好覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
SD-09-098	10月9日	菏泽市	牡丹区	沙土镇	菏泽市牡丹区翔腾建材有限公司	山东省菏泽市牡丹区沙土镇木刘村	物料堆场未落实扬尘治理措施	经现场检查时，企业正在生产，现场扬尘污染严重，存在问题：1. 工地大部分沙石料堆未做好覆盖；2. 治污设施安装不到位。企业堆场较大，但没有安装规范的喷淋装置，现场仅有一辆小型洒水车，但已经损坏不能用。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-09-099	10月2日	菏泽市	牡丹区	西城街道	菏泽市大千驾校门口非法露天焚烧点	山东省菏泽市牡丹区南环路大千驾校门口	露天焚烧	现场检查时，有两位人员正在露天焚烧生活垃圾、树叶等，现场产生大量浓烟。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月31日
SD-09-100	10月9日	菏泽市	牡丹区	岳程街道	林强建材内无名砂石厂	山东省菏泽市开发区G327(连荷线)林强建材内	物料堆场未落实扬尘治理措施	经现场检查时，未在生产，存在问题： 1. 未安装任何降尘抑尘装置措施。沙石粉碎生产线未安装喷淋；没有车辆清洗装置；堆场全部露天，没有喷淋装置；车辆运输道路未硬化；2. 场地全部沙石未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
SD-09-101	10月9日	菏泽市	牡丹区	岳程街道	郭海深服装印花个体	山东省菏泽市开发区G327(连荷线)林强建材内	未安装治污设施	现场检查中发现，该厂正在生产，存在问题：1. 未安装治理设施；车间废气未收集处理，窗户大部分开启，废气无组织直排外环境 2. 属散乱污企业，无营业执照及相关环保手续。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-09-102	10月9日	菏泽市	牡丹区	岳程街道	董兆华个体腻子厂	山东省菏泽市开发区G327(连荷线)林强建材内	未安装治污设施	现场检查时，该个体腻子厂正在生产。存在问题：1. 未安装治理设施，车间粉尘大；2. 车间未密闭，门窗均开启。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日