

附件

## 淄博市经济开发区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-09-012	10月3日	淄博市	经济开 发区	北郊镇	齐鲁医药 学院运动 场施工工 程	中国山东省 淄博经济开 发区	建筑工地未 落实“六个百 分百”要求	现场检查时该工程未施工，现场检查发现该工地未完全落实六个百分百。存在问题：1. 施工工地周边未设置围挡；2. 出入车辆未 100%冲洗，现场有一辆工程车未经冲洗直接进出；3. 物料（沙石、土堆等）堆放未覆盖。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月31日