

附件

保定市曲阳县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-12-133	11月17日	保定市	曲阳县	党城乡	曲阳县欧泰雕刻厂	河北省保定市曲阳县党城乡槐树埝村村东	治污设施不正常运行	检查时发现，该企业正在生产，存在问题：1. 车间内未进行湿法作业及喷淋洒水抑尘；2. 集气罩和袋式除尘器未运行。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	12月30日