

附件

沧州市经济开发区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-12-171	11月13日	沧州市	经济开发区	沧州市经济技术开发区3号区	河北祥盛塑胶有限公司	中国河北省沧州市新华区G307(歧银线)	治污设施不正常运行	现场检查时,该企业正在生产,环评已批复,未进行环保竣工验收;布袋除尘器未连接反吹气源;1号UV光催化氧化设备末端过滤棉脱落,1号和2号UV光催化氧化设备底部存在通风口。	调查核实,依法查处,符合移送公安行政拘留条件的,及时移送。	12月30日