

附件

沧州市孟村回族自治县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-11-183	11月7日	沧州市	孟村回族自治县	新县镇	河北欣悦辉金属制造有限公司	河北省沧州市孟村回族自治县	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业（民营企业）正在生产（中频炉有余温，近几天有生产迹象），其铸件浸漆池子设置在仓库内（面对厂房右手侧），车间内堆放有多捆刚浸漆作业的铸件，且油漆气味刺鼻，未配套建设有机废气集中收集处理设施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	12月30日
HB-11-184	11月7日	沧州市	孟村回族自治县	新县镇	孟村回族自治县万鑫铸造厂	河北省沧州市孟村回族自治县	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在生产，其铸件浸漆设置在老旧车间内，车间内堆放有刚完成浸漆作业的铸件，且油漆气味刺鼻，未配套建设有机废气集中收集处理设施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	12月30日