

附件

## 沧州市运河区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-11-195	11月9日	沧州市	运河区	小王庄镇 大孔辛庄 村委会北 侧第一个 四合院南 侧仓库	大孔辛庄 村委会北 侧橡胶加 工厂	中国河北省 沧州市运河 区浮阳北大 道	新发现清单 外“散乱污”	现场检查时在生产，李姓业主自2017年开始租赁魏金平家空厂房，从事橡胶件热处理加工业务，无营业执照，无环评等手续。存在问题：1. 橡胶件加工工艺正在生产，使用液化气燃烧喷嘴直接对橡胶件加热，无废气收集处理设施；2. 有喷漆加工工序，未生产，但近期生产痕迹明显，喷漆房未封闭，无废气处理设施，喷漆废气通过管道直接排到车间外。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	12月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-11-192	11月10日	沧州市	运河区	沧州市运河区张庄子5区58号	沧州市运河区纵横汽配经销处	中国河北省沧州市运河区G307(歧银线)	未落实VOCs整治要求	现场检查时该公司正在生产,喷漆房玻璃破损,密封不严,处理设施电机反转,喷漆房内气流形成正压,废气通过喷漆房间隙和破损处大量外漏。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	12月30日
HB-11-193	11月10日	沧州市	运河区	广州路南侧水一方大众浴池东南角院内	广州路南侧水一方大众浴池东南角院内无名物料加工点	中国河北省沧州市运河区G307(歧银线)	未安装治污设施	现场检查时,该场地正在进行泡沫颗粒和水泥混合作业,无粉尘收集处理设施,现场灰尘大。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	12月30日
HB-11-196	11月10日	沧州市	运河区	运河区广州路南侧	水一方大众浴池	中国河北省沧州市运河区G307(歧银线)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时,该浴池正在营业,发现一台0.1蒸吨的经营用燃煤锅,未使用但电路、水路连接完好,具备恢复使用能力。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务,按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	12月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-11-194	11月11日	沧州市	运河区	寿源加油站东侧平房	寿源加油站东侧无名摩托维修部	中国河北省沧州市运河区太原路辅路	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，寿源加油站东侧一电动车、摩托车维修部(无店名)内有一台0.1蒸吨以下的燃煤锅炉未淘汰，房外有原煤一堆，具备恢复使用能力。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	12月30日
HB-12-195	11月24日	沧州市	运河区	鲲鹏饲料南200米	沧州市新科力数控机箱有限公司	中国河北省沧州市运河区	未按要求严格落实应急预案	该企业橙色预警情况下要求喷涂工序停产，现场检查发现喷涂工序未有作业，可是烤箱里有已喷粉的铁架部件，烤箱有温度，企业未落实重污染天气应急减排要求。	责令整改，依法查处。	12月30日