

附件

邯郸市复兴区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-12-237	11月19日	邯郸市	复兴区	户村镇	邯郸市锐阳铸造有限公司	中国河北省邯郸市邯郸县 S312	未安装治污设施	现场检查时发现，该公司正在生产，存在问题：1. 混砂砂处理工序未按照环评要求安装集气罩和除尘器（无相关环保设施）；2. 未采取集中收集处理措施，传送带运输及上料口未密闭；3. 打磨车间正在生产，除尘器未使用；4. 抛丸工序布袋除尘器破损，粉尘较严重。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	12月30日