

附件

廊坊市香河县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-11-072	11 月 5 日	廊坊市	香河县	渠口镇	大爱城 2.2 期	中国河北省廊坊市香河县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，大爱城 2-2 期项目正在施工作业，进出运输车辆未冲洗，路面囤积大量淤泥，施工区域裸土未覆盖。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	12 月 15 日
HB-12-105	11 月 14 日	廊坊市	香河县	钳屯镇	香河县鑫宝典家具厂	河北省廊坊市香河县钳屯镇贾庄村	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，该企业未按要求严格落实应急预案，喷漆工序在生产，喷漆间门已损坏，喷漆房未密闭。	责令整改，依法查处。	12 月 30 日