

附件

邢台市广宗县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-11-215	11月4日	邢台市	广宗县	经济开发区	河北飞特尔钢结构有限公司	中国河北省邢台市广宗县经济开发区创业大道	未按要求严格落实应急预案	现场检查，该企业未执行减排清单中停产要求，仅根据企业应急预案要求限产30%，限产日期从11月1日零时开始，未从预警时间的10月31日零时开始，现场喷漆工艺存在生产迹象。	责令整改，依法查处。	12月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-11-216	11月7日	邢台市	广宗县	葫芦乡	葫芦乡赵庄村赵庄加油站北面100米西侧无名作坊	中国河北省邢台市广宗县葫芦乡赵庄村赵庄加油站北面100米西侧	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现，该企业有明显生产痕迹。存在问题：有两台搅拌釜，1台0.5吨燃煤锅炉，大量的生产原料，设备处于通电状态。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	12月30日
HB-12-200	11月19日	邢台市	广宗县	北塘疃镇	广宗县北塘疃镇公村S326以北磊鑫建材南吴同阔地板砖加工点	河北省邢台市广宗县北塘疃镇公村S326以北磊??建材以北	未安装治污设施	现场检查时发现，该加工点产品为地板砖，现场停产，主要生产设备有1台搅拌机、1台水磨石压机、1台水磨石抛光机，主要生产原料为石子、石板、石粉，加工设备无粉尘收集处理设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	12月30日
HB-12-199	11月24日	邢台市	广宗县	北塘疃镇	广宗县北塘疃镇公村原油棉加工厂南侧一垃圾焚烧点	河北省邢台市广宗县北塘疃镇公村S326以北500米原公村油棉加工厂南侧	露天焚烧	现场检查时发现，在广宗县北塘疃镇公村S326以北500米原油棉加工厂南侧，有棉花加工下脚料露天焚烧，焚烧时烟尘较大。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	12月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-12-201	11月24日	邢台市	广宗县	经济开发区	广宗县怀笑喷涂厂	河北省邢台市广宗县经济开发区李家庄社区	治污设施不正常运行	现场检查时发现，该企业正在生产，存在问题：1. 喷涂车间未安装 VOCs 处理设施，废气通过排气筒外排；2. 抛丸工段运行，配套的除尘设施未开启。	责令整改，依法查处。	12月30日