

附件

焦作市博爱县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HD-11-033	10月31日	焦作市	博爱县	柏山镇	焦作市神舟洗煤机制造有限公司	河南省焦作市博爱县S308	治污设施不正常运行	经现场检查，该企业正在生产。存在问题：该企业工人在焊接操作时未使用焊烟净化器，焊烟未收集，导致焊烟无组织排放。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	12月30日
HD-11-034	10月31日	焦作市	博爱县	工业园区	焦作市安泰玻璃制品有限公司	河南省焦作市博爱县广兴路	物料堆场未落实扬尘治理措施	经现场检查，该企业正在生产，存在问题：成品车间旁露天空地堆放生产所产生的工业垃圾（白色粉末状），未采取三防措施，易产生扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	12月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HD-12-094	11月17日	焦作市	博爱县	柏山镇贵屯村东	鑫泰耐磨材料有限公司	河南省焦作市博爱县S308	未安装治污设施	经现场检查，该企业正在生产。存在问题：焊接工序未安装焊烟净化器，厂内粉尘未安装喷淋设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	12月30日
HD-12-095	11月17日	焦作市	博爱县	工业集聚区	强力车轮制造有限公司	河南省焦作市博爱县发展大道	未落实VOCs整治要求	经现场检查，该企业正在生产。存在问题：焊接工序未安装焊烟净化器，地面有喷漆痕迹，喷漆工序未落实VOCs有机废气收集措施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	12月30日
HD-12-096	11月18日	焦作市	博爱县	许良镇	金业铸造厂	河南省焦作市博爱县	治污设施不正常运行	经现场检查，该企业正在生产。气割、焊接工段，产生大量烟气，无组织排放，未使用烟气收集净化处理装置。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	12月30日