

附件

## 焦作市城乡一体化示范区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HD-11-035	11月10日	焦作市	城乡一体化示范区	文苑街道	迈科冶金机械有限公司	中国河南省焦作市山阳区凯旋路	治污设施不正常运行	现场检查发现，该企业正常生产。存在问题：车间配备焊烟净化器，但焊接作业期间工人未使用焊烟净化器，喷丸除锈产生的粉尘没有收尘设备，生产车间未完全密闭，地面可见除锈粉尘，粉尘无组织排放。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	12月30日