

附件

## 开封市城乡一体化示范区督办问题清单

| 编号        | 检查时间   | 市   | 县区       | 乡镇<br>(街道)        | 污染源名称         | 污染源地址           | 问题类型      | 现场问题情况详述  | 整改要求                          | 完成时限   |
|-----------|--------|-----|----------|-------------------|---------------|-----------------|-----------|---|-------------------------------|--------|
| HD-11-014 | 11月6日  | 开封市 | 城乡一体化示范区 | 开封市杏花营乡杏花营村       | 河南花好月圆家具有限公司  | 河南省开封市开封县杏花营街   | 治污设施不正常运行 | 检查时发现，该企业正在生产。存在问题：1.家具喷漆车间UV光氧催化废气处理设施未正常运行；2.家具打磨车间吸尘设备有1台（共2台）未启用；3.家具喷漆车间密封不严，存在破损。 | 调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。 | 12月30日 |
| HD-12-014 | 11月18日 | 开封市 | 城乡一体化示范区 | 十大街与十一大街之间，陇海三路以南 | 开封市瑞昌车辆部件有限公司 | 中国河南省开封市示范区陇海三路 | 治污设施不正常运行 | 现场检查发现，该企业正在生产。存在问题：1.面漆喷涂及烘干工序废气处理设施未运行，且机柜内未装入活性炭；2.焊接废气处理采用的移动式焊接烟尘处理装置未开启。          | 调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。 | 12月30日 |

| 编号        | 检查时间   | 市   | 县区       | 乡镇<br>(街道)           | 污染源名称         | 污染源地址                    | 问题类型      | 现场问题情况详述   | 整改要求                                    | 完成时限   |
|-----------|--------|-----|----------|----------------------|---------------|--------------------------|-----------|--|---|--------|
| HD-12-013 | 11月21日 | 开封市 | 城乡一体化示范区 | 开岗路高速连接线向北1.5公里处路东   | 开封市华中空间结构有限公司 | 中国河南省开封市开封市市辖区S219(金明大道) | 未安装治污设施   | 信访属实，现场检查发现，该企业正在生产。存在问题：1. 抛丸除锈工序未按环评要求安装袋式除尘器；2. 投诉反映该企业夜间喷漆产生刺鼻气味，检查发现在该企业厂房东侧小屋内有数罐已开封油漆桶，有刷漆迹象，无VOCs收集处理设施。 | 按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。 | 12月30日 |
| HD-12-015 | 11月25日 | 开封市 | 城乡一体化示范区 | 魏都路西段(安利达汽车电子工业园18号) | 开封昌靖汽车饰件有限公司  | 中国河南省开封市开封县魏都路           | 治污设施不正常运行 | 现场检查发现，该企业正在生产。存在问题：注塑工序活性炭漆雾处理废气处理设施未开启。  | 调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。           | 12月30日 |