

附件

## 开封市顺河回族区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HD-12-023	11月13日	开封市	顺河回族区	土柏岗乡	大杜寨段河长公示牌东侧秸秆焚烧点	中国河南省开封市开封市市辖区G30(连霍高速)	露天焚烧	土柏岗乡青年路沟乡级河长公示牌(顺土027公示牌)东侧农田路边发现露天焚烧秸秆,烟雾较大。	进一步调查核实,对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题,依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	12月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HD-12-021	11月22日	开封市	顺河回族区	土柏岗乡	土柏岗乡筑成新型建材公司西侧粉煤灰堆场	中国河南省开封市开封市市辖区G220(东郑线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现,该粉煤灰堆场面积约1000平方米以上,粉煤灰露天堆放,未覆盖,易产生扬尘污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	12月15日
HD-12-022	11月22日	开封市	顺河回族区	土柏岗乡	开封市永兴粉煤灰砖厂	中国河南省开封市开封市市辖区	治污设施不正常运行	该企业主要从事粉煤灰砖生产,现场检查时,正在生产。存在问题:该企业环评批复使用燃气锅炉,实际建设1台4吨蒸汽锅炉,使用醇基燃料。检查时锅炉正在使用,但配套的碱喷淋处理设施未运行,处理设施机电电源线断开,未连接电力柜。	调查核实,依法查处,符合移送公安行政拘留条件的,及时移送。	12月30日