

附件

洛阳市涧西区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HD-11-044	11 月 3 日	洛阳市	涧西区	南华路 8 号	洛阳水星天成石油设备有限公司	中国河南省洛阳市涧西区南华路 8 号	未落实 VOCs 整治要求	检查发现该公司正在生产。主要存在问题：1. 超出环评审批项目增加了喷漆工艺；2. 露天喷漆，未对喷漆废气收集处理。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	12 月 30 日