

附件

濮阳市清丰县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HD-11-042	11月7日	濮阳市	清丰县	城关镇	河南中坤实业有限公司	河南省濮阳市清丰县S302	治污设施不正常运行	经现场检查发现，该企业正在生产。存在问题：喷塑工艺配套粉尘收集处理设施，检查时设施正在运行，电加热烘箱正在使用配套的废气收集处理设施未在运行。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	12月30日