

附件

天津市西青区督办问题清单

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|-------|-----|-----|------------|--------------|-----------|---------|---|---|--------|
| TJ-11-005 | 11月3日 | 天津市 | 西青区 | 杨柳青镇 | 天津市卓创盛模具有限公司 | 天津市西青区柳堤路 | 未安装治污设施 | 检查时发现，企业处于生产状态。存在问题：1. 企业负责人不在场，现场未提供环保审批、验收、排污许可证等相关资料；2. 企业现场共有7台注塑机，1台在生产，7台注塑机均未安装注塑废气收集处理设施。 | 按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。 | 12月30日 |
| TJ-11-006 | 11月3日 | 天津市 | 西青区 | 杨柳青镇 | 天津联捷塑料制品有限公司 | 天津市西青区盛达道 | 未安装治污设施 | 检查时发现，企业处于生产状态。发现问题：1. 企业值班人员现场未提供营业执照等相关证件；2. 企业目前环评正在办理中；3. 企业现场共有9台注塑机，均未安装注塑废气处理收集设施。 | 按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。 | 12月30日 |

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|--------|-----|-----|------------|---------------|-------------|--------------|--|------------|--------|
| TJ-12-004 | 11月15日 | 天津市 | 西青区 | 中北工业园区 | 天津市长发塑料制品有限公司 | 天津市西青区星光路1号 | 未按要求严格落实应急预案 | 经检查，该企业两条生产线只停了一条，按照重污染天气黄色预警应全停，该企业未落实应急预案要求。 | 责令整改，依法查处。 | 12月30日 |