

附件

三门峡市卢氏县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HD-11-056	11月8日	三门峡市	卢氏县	瓦窑沟乡	瓦窑沟村 混凝土生 产加工点	中国河南省 三门峡市卢 氏县瓦窑沟 乡瓦窑沟村 海鑫富通旁	未安装治污 设施	现场检查时，该混凝土干粉加工点未生产。存在问题：企业进料口有原材料，有生产过的痕迹。需要配套建设的大气污染防治设施未建成；进料和输送都在室外操作，未密闭且输送带未密闭。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	12月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HD-12-151	11月17日	三门峡市	卢氏县	东明镇	新创洁净煤有限公司东明镇分公司	河南省三门峡市卢氏县东明镇火炎村	物料堆场未落实扬尘治理措施	经现场检查，该企业正在生产。存在问题：车间具有除尘设备。发现有一片露天原料堆场，地面未硬化也未进行覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	12月15日
HD-12-152	11月22日	三门峡市	卢氏县	五里川镇	卢氏县万顺矿业有限公司	河南省三门峡市卢氏县五里川镇毛坪村	未安装治污设施	经现场检查，该企业正在生产。存在问题：进石料口为开放式无防护措施，无组织排放粉尘很大，未安装除尘收尘设施；原料库房无大门无法密闭，有粉尘外溢风险。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	12月30日