

附件

太原市阳曲县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-11-014	11月4日	太原市	阳曲县	黄寨镇柏井村108国道旁	鸿福来酒楼	中国山西省太原市阳曲县X224(现代大道)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查该酒楼正在使用一台清单外燃煤锅炉（一蒸吨以下）用于经营。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	12月30日
SX-11-015	11月4日	太原市	阳曲县	太原市阳曲县物资公司门面房	阳曲县荣通汽配门市部	中国山西省太原市阳曲县X224(现代大道)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查该店有一台燃煤锅炉未拆除，也未使用，店铺已接燃气，使用燃气取暖。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	12月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-12-032	11月14日	太原市	阳曲县	黄寨镇黄寨村	阳曲县黄寨镇黄寨村张建中堆土场	中国山西省太原市阳曲县龙王沟桥	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该单位正在进行采挖作业，土方车及挖掘机正在进行装车作业，现场暂存土方未落实防尘网覆盖，没有洒水抑尘设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	12月15日
SX-12-031	11月16日	太原市	阳曲县	黄寨镇黄寨村	渣土运输车（晋AC6306）	山西省太原市阳曲县新阳西街	渣土车覆盖不完全	在新阳大街108国道十字路口发现一辆渣土车运输渣土未覆盖。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	12月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-12-033	11月16日	太原市	阳曲县	杨兴乡鄯都村	山西省太原固体废物处置中心(有限公司)	山西省太原市阳曲县	治污设施不正常运行	现场检查期间，该单位处于运行状态，该单位主要经营危险废物收集转运综合利用和无害化处理，现场检查该单位中控平台和记录，发现该单位焚烧炉正在运行，2 燃室温度不能稳定控制在 1100 度以上，该单位环评及审批要求 2 燃室温度必须控制在 1100 度以上才可以对二恶英进行有效分解，再通过急冷塔抑制二恶英再合成，现场检查期间调取了该单位近一周的中控监测数据及中控车间焚烧记录表，2 燃室温度基本无法达到 1100 度以上，无法有效控制焚烧炉尾气中的二恶英排放，初步认定为废气防治设施不正常运行。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	12月30日
SX-12-029	11月17日	太原市	阳曲县	黄寨镇北塔地	太原市方特梦幻王国工地	中国山西省太原市阳曲县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	该单位为太原市方特梦幻王国，现场检查时，该单位正在进行施工，未采取湿法作业，工地物料未苫盖，易产生扬尘。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	12月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-12-030	11月20日	太原市	阳曲县	黄寨镇故 县村	黄寨镇故 县村无名 渣土堆场	山西省太原 市阳曲县 S314	物 料 堆 场 未 落 实 扬 尘 治 理 措 施	现场检查期间发现，渣土堆场存放大量建筑类废弃砂石及渣土，没有进行任何覆盖防治扬尘污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	12月15日