

附件

阳泉市经济技术开发区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-11-020	11 月 7 日	阳泉市	经济技术开发区	广州路	山西建工 申华暖通 设备有限公司	山西省阳泉市经济开发区东区 A 区义白路西侧广州路 2 号	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时发现，该企业正在生产，存在问题：喷漆房密闭不严，喷漆废气容易外逸。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	12 月 30 日
SX-12-039	11 月 13 日	阳泉市	经济技术开发区	长岭村	山西工程技术学院 门前东侧垃圾焚烧点	中国山西省阳泉市经济技术开发区李白路	露天焚烧	现场检查时，李白路山西工程技术学院门前对面东侧垃圾堆放点，垃圾焚烧产生刺鼻浓烟。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	12 月 15 日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-12-037	11月15日	阳泉市	经济技术开发区	河坡村	山西日本能源润滑油有限公司	中国山西省阳泉市经济技术开发区河坡村	未按要求严格落实应急预案	该企业未执行减排清单中黄色预警停限产措施的要求，检查发现1号、2号调和分装油品生产线未停产。	责令整改，依法查处。	12月30日
SX-12-038	11月15日	阳泉市	经济技术开发区	经济技术开发区	山西华鑫电气有限公司	山西省阳泉市经济技术开发区长岭华鑫工业园	未按要求严格落实应急预案	该企业未执行减排清单中黄色预警停限产措施的要求，检查发现固化工序未停产，炉内留有余温。	责令整改，依法查处。	12月30日