

附件

## 新乡市长垣县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HD-11-032	11月10日	新乡市	长垣县	长垣县孟岗镇埝南村	新长源塑业制品厂	河南省新乡市长垣县S308(龙逢大道)	工业粉尘无组织排放	检查时发现,该企业正在生产。存在问题:1.未能提供环评等环保手续;2.生产车间内产生大量塑料粉尘;3.生产车间内及厂区周边有刺鼻性气味。	安装或完善污染治理设施,确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	12月15日
HD-12-093	11月20日	新乡市	长垣县	武邱乡	园林种植专业合作社	中国河南省新乡市长垣县	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时,该合作社里面有一饭店,发现燃煤锅炉一台(1蒸吨以下)正在运行。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务,按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	12月30日