

附件

晋城市泽州县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-12-058	11月14日	晋城市	泽州县	高都镇保福村	晋城市润华实业有限公司煤矿机械设备修理厂	中国山西省晋城市泽州县G55(二广高速)	治污设施不正常运行	该企业主从事煤矿综采液压支架加工和销售，现场检查时生产正常，执法人员检查中发现：1. 该公司镀铬生产线喷淋塔喷淋液经 PH 试纸检测呈强酸性；2. 该公司于 2017 年 8 月建设并使用喷淋塔至今，活性炭从未更换。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	12月30日