

附件

晋中市晋中经济技术开发区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-12-065	11月23日	晋中市	晋中经济技术开发区	魏榆路中路	中国建筑第七工程局承建金科山西智慧科技城工程	中国山西省晋中市榆次区魏榆路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查:该工地物料堆场未落实扬尘治理措施,大面积堆土未覆盖,渣土车拉运过程未遮盖,没有严格执行落实六个百分百。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	12月15日
SX-12-066	11月23日	晋中市	晋中经济技术开发区	新建北路	山西医科大学实验动物中心楼建设项目	中国山西省晋中市榆次区新建北路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查:该施工工地未严格执行六个百分百要求,未安装喷淋降尘措施,渣土车拉运过程未遮盖。现场内大部分渣土没有进行有效覆盖,未发现任何降尘设施。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	12月15日