

附件

德州市宁津县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-12-006	11月19日	德州市	宁津县	长官镇	宁津县聚源生物质颗粒厂	中国山东省德州市宁津县 S249	未安装治污设施	检查时该厂木屑颗粒项目主体工程已建成，未生产，存在问题：1. 项目产生木屑粉尘的破碎、粉碎工序露天作业，也未安装相应的污染防治设施；2. 场地周边有大量木屑粉尘堆积，有明显生产迹象。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	12月30日