

附件

菏泽市成武县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-12-029	11月19日	菏泽市	成武县	成武县古城街西段(红旗剧院商贸街项目C区)	浙江长兴建设有限公司	山东省菏泽市成武县永顺路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查期间,该工地正常施工,发现问题:工地未完全落实“六个百分百”,车辆冲洗平台故障,无法对进出车辆进行冲洗。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	12月15日