

附件

济南市槐荫区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-11-001	11 月 5 日	济南市	槐荫区	美里湖街道办事处	济南威盛气动元件有限公司	山东省济南市槐荫区新沙北路11号	未 安 装 治 污 设施	现场检查时该企业正在生产，发现问题：现场检查发现该企业用电炉熔炼铝材浇注铸造气动元件，未安装粉尘废气收集处理设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	12 月 30 日