

附件

济南市历下区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-11-002	11月3日	济南市	历下区	济南市历下区	山东华森建材集团有限公司	山东省济南市历下区凤山路	治污设施不正常运行	现场检查时该企业处于生产状态，该单位主要生产销售混凝土。 发现的问题 1. 该企业未按环评要求建设封闭的原料堆存库，未在原料堆存库顶部建设安装布袋除尘器；2. 现场检查该企业的造沙机时，机器设备处于生产状态，但配套的收尘设施并未运转，处于停用状态；3. 该企业的水泥储存罐存在“跑冒滴漏”现象。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	12月30日
SD-11-003	11月3日	济南市	历下区	历下区世纪大道	山东三清不锈钢设备有限公司	济南市历下区	未安装治污设施	现场检查时该企业正在生产，存在问题：擅自增加了水切割机生产线、塑料蛇皮管生产线、仿生培菌滤材-陪菌球生产设备，未安装治污设施，产生的废气直排。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	12月30日