

附件

聊城市经济技术开发区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-12-020	11月15日	聊城市	经济技 术开发 区	经开区辽 河路 291-1号	山东聊城 和硕金属 制品有限 公司	中国山东省 聊城市东昌 府区泰山路	未按要求严 格落实应急 预案	现场检查时为2018年11月15日上午10:14分,该企业仍有生产钢管,运行有钢管铸造以及后续工序,未落实重污染天气应急响应预案。	责令整改,依法查处。	12月30日
SD-12-021	11月15日	聊城市	经济技 术开发 区	经开区牡 丹江路东 首	山东海鑫 达石油机 械有限公 司	中国山东省 聊城市东昌 府区牡丹江 路	未按要求严 格落实应急 预案	现场检查时,工人正在整理机械设备,但检查中控发现该企业本因按照重污染天气应急预案上午7点停产,但是现场检查时中控显示企业10点半依然生产。	责令整改,依法查处。	12月30日
SD-12-022	11月15日	聊城市	经济技 术开发 区	经开区泰 山路26号	山东聊城 申昊金属 制品有限 公司	中国山东省 聊城市东昌 府区鲁泰北 路26	未按要求严 格落实应急 预案	现场检查是上午10:40分,企业正在生产未落实重污染天气应急预案。	责令整改,依法查处。	12月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-12-023	11月17日	聊城市	经济技 术开发 区	经开区谢 庙村南头	聊城市天 工砼业有 限公司	中国山东省 聊城市东昌 府区 S706	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	在露天堆场，部分物料未覆盖。该企业对于废料场地未进行有效的防尘抑尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	12月15日